

PressurePro Aktivní čistič, alkalický RM 81

Aktivní čisticí koncentrát pro vysokotlaké čističe šetrný k materiálům, pro silné znečištění oleji, tuky a minerálními látkami. Vhodný k mytí vozidel, čištění plachet a mytí motoru. Bez NTA.

Hodnota pH 12

V koncentrátu



Made in Germany



Vlastnosti

- Efektivní prostředek pro čištění vysokotlakými čističi
- Rozpouští silné nečistoty z oleje, tuku a minerálů
- Aktivně čistí v každém teplotním rozsahu
- Šetrný k materiálům
- Příjemná, svěží vůně
- Tenzidy podle EEC 648/2004 biologicky odbouratelné
- Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů (snadno odlučitelný = asf)
- Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
- Neobsahuje fosfáty
- Neobsahuje silikon

Možnosti zpracování

- Vysokotlaký čistič
- Postřikovače

Použití

Zemědělství	transport a stroje
Provoz motorových vozidel	mytí vozidel a motorů, čištění dílů
Stavebnictví	transport a stroje
Průmysl	odmaštění povrchů
Obce	mytí vozidel a motorů
Spedice, autobusová doprava	čištění plachet, mytí vozidel a motorů
Potravinářské závody	čištění podlah a povrchů

Technické údaje

Velikost balení	Jednotka balení	Objednací číslo
2.5 l	4 Kusy	6.295-555.0
10 l	1 Kusy	6.295-556.0
20 l	1 Kusy	6.295-557.0
200 l	1 Kusy	6.295-558.0
1000 l	1 Kusy	6.295-559.0

Použití

Vysokotlaký čistič

- Redit čistou vodou.
- Nastavit dávkování a teplotu na zařízení.
- Objekt očistit, pracovat v překrývajících se drahách.
- Povrch dobře opláchnout čistou vodou.
- V potravinářských prostorech důkladně opláchnout pitnou vodou.

Postřikovač

- Produkt a vodu přimíchat v odpovídajícím dávkování.
- Objekt zcela smáčet produktem.
- Nechat působit.
- Doba působení 1-5 min, podle stupně znečištění.
- Povrch dobře opláchnout čistou vodou.
- V potravinářských prostorech důkladně opláchnout pitnou vodou.

Instrukce pro zpravování

- V potravinářství důkladně oplachovat pitnou vodou.
- Vyzkoušet snášenlivost s materiálem na nenápadném místě.
- Čistící roztok nenechat zaschnout.
- Chránit proti mrazu.

Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicí EU

- Signální slovo Varování
- H290 Může být korozivní pro kovy.
- H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
- P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
- P234 Uchovávejte pouze v původním balení.
- P264 Po manipulaci důkladně omyjte
- P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
- P405 Skladujte uzamčeně.

Další informační podklady

- Bezpečnostní list (MSDS)

Dávkování a vydatnost

Objem	Druh čištění	Předředění	Dávkování	Znečištění	Vydatnost
1000 ml	Vysokotlaký čistič	1+3	1 – 5 %	střední	260 m ²
1000 ml	Postřikovače		5 – 25 %	silné	220 m ²